




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

30.06.2023	0603	CNG04445	2	2	180/5000	229
M1G	AC		4511		1859	
WVGZZZ5N0PW530008	X		1652		--1683	
VOLKSWAGEN, VW				100	-	
5N			198	2270	2270	
ACDNPAX1			1160	1160	-	
AD7AD7GC006N5T5NVR24B1BSA0M			1160	1160	-	
			75	3750	69	
			2500	750	5	-
TIGUAN			255/45 R19 100V			
VOLKSWAGEN-VW			255/45 R19 100V			
Geländefz.Pers.bef.						
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP					7	
EURO6;WLTP:AP;PI/CI: M, N1 I						
Benzin						
0001	36AP	1984				
7.2/8.2: +60 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d Zugkombi						
nation:4770kg*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fan						
rdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.9 Ausn.VO.z.						
STVO*ww.AHK lt.EGTG*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)