

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ID-Insolvenzdienstleistungen GmbH, Obergraben 21, 01097 Dresden
20.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 180 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.07.2023	Letzte Zulassung	07.07.2023
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLC 300 e 4Matic 9G-TRONIC Avantgarde Advanced
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1NKM5GB0PF056215
Achsen / anetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2888
zul. Gesamtmasse	2840 kg	HSN / TSN	2222 / BLC
Schlüssel-Nr.	40380452	Km-Stand abgelesen	40682
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	150
Hubraum (ccm)	1999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe	SCHWARZ - UNILACK		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 103 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	5 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	5 mm
2 links	235 / 60 R 18 103 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	5 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	6 mm
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	6 mm
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	6 mm
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Basisdienste, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, Dachreling glanzeloxiertes Aluminium, Doppelcupholder, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dynamischer Frontstoßfänger mit optischem Unterschutz, EASY-PACK Heckklappe, EASY-Pack: Laderaumabdeckung, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrerdisplay, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe Wisch/Wasch-Anlage, Heckscheibe heizbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel in Schwarz mit Kontrastziernaht, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kühlerverkleidung mit integriertem Mercedes Stern, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) bis zu 11 kW (3-phasig), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced (für Hybrid Modelle), Paket: Chrom-Paket Interieur, Paket: Innenraumlicht, Paket: Kofferraumkomfort-Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Paket: USB-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO / Stoff, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: MBUX Multimediasystem, Reifendruckverlustwarnung, Remote und Charging Services Plus, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Räder: Sommerreifen, Räderzubehör: TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas, Zentraldisplay, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
4R3	Räder: Winter-Komplettträder M+S 4-fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach
U40	Trennnetz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 219 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Felge VL verschrammt, erneuern
2. Tür vorne links, deformiert, drücken (Bild 19)
3. Tür hinten links, deformiert, drücken (Bild 18)
4. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)
5. Tür vorne rechts, deformiert, drücken (Bild 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügel vorne links Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur