

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ID-Insolvenzdienstleistungen GmbH, Obergraben 21, 8204 Dresden
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 227 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Türe hinten links*

- *Seitenwand hinten links*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.01.2023	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X1 xDrive23d Aut. M Sportpaket
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA51EG0505W21773
HSN / TSN	0005 / DIC	Schlüssel-Nr.	10137797
Km-Stand abgelesen	79496	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihomotor
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Saphirschwarz / Metallic / 475	Polster / Farbe	Leder / Braun
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * MO	S /O	4 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * MO	S /O	4 mm
2 links	245 / 45 R 19 102 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * MO	S /O	4 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * MO	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 19 102 H	Continental / WinterContact TS 860 S * MO FR	W /O	5 mm
245 / 45 R 19 102 H	Continental / WinterContact TS 860 S * MO FR	W /O	5 mm
245 / 45 R 19 102 H	Continental / WinterContact TS 860 S * MO FR	W /O	6 mm
245 / 45 R 19 102 H	Continental / WinterContact TS 860 S * MO FR	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Allradantrieb BMW xDrive, Anti-Blockier-System (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, BMW My Modes, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Einstiegsleisten mit BMW M Schriftzug, Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraum, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Heckspoiler, Innenbeleuchtung, Instrumententafel Luxury, Interieurleisten Aluminium Hexacube dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kilometertacho, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung inkl. Fondausströmer, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, Lackierung: Uni-Sonderlackierung, Lenkrad: M Lederlenkrad mit Schaltwippen, M Dachhimmel anthrazit, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, M Sport Exterieurumfänge, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, links und rechts, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Connected Package Professional, Paket: M Aeropaket, Parking Assistant, Performance Control, Polster: Alcantara-/Sensatec-Kombination Schwarz, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Rekuperationssystem, Räder: 18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 838 M Bicolor, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sicherheitsgurte (Dreipunkt) auf allen 5 Sitzplätzen, Sicherheitssysteme, Sichtfunktionen, Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: i-Sitze/Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond, Speed Limiter, Steckdosen, TeleServices, Warndreieck, Wegfahrsperrung elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
302	Alarmanlage
5AU	Driving Assistant Professional
5AC	Fernlichtassistent
2TE	Getriebe: Steptronic Getriebe mit Schaltwippen
4AT	Interieurleisten schwarz hochglänzend
1AG	Kraftstofftank, größer
	Lackierung: Metallic
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
320	Modellschriftzug-Entfall
7EW	Paket: Innovationspaket
402	Panorama Glasdach
	Polster: Sensatec perforiert
674	Radiozubehör: HiFi-Lautsprecher-System harman/kardon
1EK	Räder: 19" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 871 M Bicolor
459	Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, für Fahrer und Beifahrer
4FD	Sitze: Sitzverstellung, Fondsitze
494	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 13.01.2026 bei Kilometerstand 70.606

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kofferraum verschmutzt,
Schimmelbildung, reinigen (Bild 15)
2. Stoßfängerblende vorne links Kratzer,
Minderwert, (Bild 17)
3. Stoßfänger vorne Spoilerlippe
verschrammt, smart repair (Bild 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Ladekante verkratzt, (Bild 16)
Stoßfänger vorne Steinschlag, (Bild 18)