



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

22.07.2021	5013	AOW 00071 9	2	1	106/3750	185
M1	AF		4956-4959		1920	
YARVEEHS7GZ205063	8		1881-1940		1839-2251	
TOYOTA				84		
V			188	2800	2800	
E			1500	1500		
EHS7-N2N20L(1R)			1500	1500		
PROACE			85	2813	69	
TOYOTA EUROPE (B)			1900	750	8	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55R17 101V			
Mehrzweckfahrzeug			225/55R17 101V			
715/2007*2018/1832AP			Orange		2	
EURO6;WLTP;AP,PI/CI; M, N1 I			e2*2007/46*0537*15			
Diesel			25.11.2020	K	GC815109	
0002	36AP	1997				
WW.AHK.LT.EGTG*S.1:MAX.S.PL.*Datum zur Emissionsklasse: 22						
07.2021*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung

Service ausgeführt Kilometerstand: <u>27 546</u> Datum: <u>19.07.2023</u> Brucker Autohaus Brucker GmbH Otterswanger Str. 1 • 88630 Pfaffendorf Tel. 07552 / 20 20-0 • Fax 20 20-20 www.Autohaus-Brucker.de Vertragshändler TOYOTA  KSE, BE¹	Service ausgeführt Kilometerstand: <u>57 559</u> Datum: <u>07.08.2025</u> Brucker Autohaus Brucker GmbH Otterswanger Str. 1 • 88630 Pfaffendorf Tel. 07552 / 20 20-0 • Fax 20 20-20 www.Autohaus-Brucker.de Vertragshändler TOYOTA  BE, BE², BSP
Service ausgeführt Kilometerstand: Datum: 3	Service ausgeführt Kilometerstand: Datum: 4
Service ausgeführt Kilometerstand: Datum: 5	Service ausgeführt Kilometerstand: Datum: 6

Stempelfelder werden nur verwendet, falls in Ihrem Land das elektronische Toyota-Serviceheft nicht verwendet wird.

Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Abdeckung, Schlüssel abnehmbare Anhängerkupplung



Bild 16 : abnehmbare Anhängerkupplung



Bild 17 : Stoßfänger vorne, Lackierung, verschrammt
Zierleiste Kühlergrill oben, Zierleiste unten Stoßfänger vorne, verschrammt




Bild 18 : Stoßfänger vorne, Lackierung, verschrammt



Bild 19 : Zierleiste Kühlergrill oben, Zierleiste unten Stoßfänger vorne, verschrammt



Bild 20 : Zierleiste Kühlergrill oben, Zierleiste unten Stoßfänger vorne, verschrammt



Bild 21 : Schweller rechts, eingedellt




Bild 22 : Schweller rechts, eingedellt