

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ID-Insolvenzdienstleistungen GmbH, Obergraben 21, 01097 Dresden
07.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 53 µm bis 97 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.07.2021	Letzte Zulassung	22.07.2021
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	TOYOTA
Typ / Verkaufsbez.	Proace 2,0-I-D-4D L1 (8-Si.)	Aufbauart	Van
	Autm. Verso Team		
	Deutschland		
Türen	5	Sitzplätze	8
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YARVEEHS7GZ205063	Maße Länge/Breite/Höhe	4956 / 1920 / 1881 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3275
zul. Gesamtmasse	2800 kg	HSN / TSN	5013 / AOW
Schlüssel-Nr.	20503457	Km-Stand abgelesen	57057
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	106
Hubraum (ccm)	1997	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Carnelian Orange Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz/Braun		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 101 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
rechts	225 / 55 R 17 101 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
2 links	225 / 55 R 17 101 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
rechts	225 / 55 R 17 101 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge		Michelin / Primacy 4	S / O	7 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Abbiegelicht, Ablagen:, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seiten- und Kopfairbags für die hinteren Sitzreihen, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel, in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Brems-Assistent (BA), Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Einparkhilfe für Fahrzeugfront und Fahrzeugheck, Fahrer-Aufmerksamkeitsassistent, Fensterheber vorne, elektrisch, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatik, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Heckkamera inkl. 180°-Vogelperspektive der Fahrzeug-Heckpartie, Heckklappe mit separat zu öffnender Heckscheibe, beheizbar, mit Heckwischern, Innendekor: Applikationen im Innenraum, Braun eloxiert, Klappische an den Rückseiten der Vordersitze, Klimaautomatik, Zwei-Zonen, Kopfstützen (8) höhenverstellbar, Lackierung: Uni-Lackierung, Lederlenkrad, höhen- und längsverstellbar, Leselampen vorne und in der 2. und 3. Sitzreihe, Leuchtweitenregulierung, Multi-Informations-Display in Farbe, Nebelscheinwerfer, Paket: Sicht-Paket, Parkbremse elektrisch, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Radio: Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Audiobedienelemente, in Lenkrad integriert, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitalradio DAB, Radiozubehör: MP3-Wiedergabefunktion, Radiozubehör: Smartphone-Integration, Radiozubehör: USB-Schnittstelle, Reifendruck-Warnsystem (TPWS), Räder: Leichtmetallfelgen 17" mit Bereifung 225/55 R17, Räder: Reserverad vollwertig, Scheinwerferreinigungsanlage, Schiebetür, manuell, auf der Beifahrerseite, Schiebetür, manuell, auf der Fahrerseite, Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackiert, Servolenkung, elektrisch, Sitze: 2. und 3. Sitzreihe mit 60:40-Teilung, auf Schienen, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, mit Armlehne, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Sitze: Lordosenstütze Fahrer, Sitze: Rücklehne Beifahrersitz klappbar, mit Armlehne, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Smart-Key-System, Sonnenblenden, mit abdeckbaren und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer- und Beifahrerseite, Sonnenrollos in der 2. Sitzreihe, Start-Stop-System, Steckdosen 12 V, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, vorne und hinten, Tagfahrlicht, Textilfußmatten auf Teppichboden, Toter-Winkel-Warner, Toyota Safety Sense, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türverriegelung mit Kindersicherung hinten, VSC (elektronische Stabilitätskontrolle), Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe, getönt (70%), geräuschkämmend, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14630	Anhängezugvorrichtung abnehmbar Lackierung: Mica-/Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 07.08.2025 bei Kilometerstand 51.559
bis Wartung verbleiben: 44.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne, Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 17, 18)
2. Zierleiste Kühlergrill oben, Zierleiste unten Stoßfänger vorne, verschrammt, erneuern (Bild 17, 19, 20)
3. Schweller rechts, eingedellt, smart repair (Bild 21, 22)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag,
Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt,
Tür vorne links, Lackierung, zerkratzt,
Tür vorne links, Einstieg Lackierung, zerkratzt,
Dach, eingedellt,
LM-Felge vorne links, zerkratzt,